

KANALIZACIJAŠulinys Nr. 146

Planšetas

4287

(nomenklatūra)

Miestas



H-Bucinas

Byla


1963 m.

Šulinio brėžinys

M. 1:50

**A L T I T U D Ė S**

Dangčio	L a t a k o		V a m z d ž i ū	
	prie įėjimo	prie išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
163.38	162.00	161.88		

P r i r i š i m a s

M. Bucinas

A P R A Š Y M A S

Šulinio stovis ir medžiaga

Dangtis špižinisSienos plytų, betonoDugnas plytų, betono

K a b ė s)

V a n d u o

D u j o s

Pastatytas 19____m.

V A M Z D Ž I Ū

Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
100	upr	150	upr				

Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas

Tyrinėjimų skyrius

O b j e k t a s 2824

Inv. Nr.

Vyr. geodezininkas

Grupės vadovas

Vykdytojas

Braižė

Tikrino

Data

29.1.63Wagne
Dauve
Dapurel