




KANALIZACIJAŠulinys Nr. 197Planšetas 4287
(nomenklatūra)Miestas H-BurcėnaiByla 1963 m.**Šulinio brėžinys**

M. 1:50

**A L T I T Ū D Ė S**

Dangčio	L a t a k o		V a m z d ž i ū	
	prie įėjimo	prie išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
162.71	161.13	161.12	161.19	

P r i r i š i m a s

M. Uksovalas

A P R A Š Y M A S

Šulinio stovis ir medžiaga

Dangtis špižinisSienos plytų, betonoDugnas plytų, betonoK a b ė s 1

V a n d u o

D u j o s

Pastatytas 19____m.

V A M Z D Ž I Ū

Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
150	kep	150	kep	100	kep		

Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas

Tyrinėjimų skyrius

O b j e k t a s 2824

Inv. Nr.

Vyr. geodezininkas

Grupės vadovas

Vykdytojas

Braižė

Tikrino

Data

29.1.63

Wagne
Gauc
Dapureb