4287

Forma T. №—1

Šul. №№ 58/173	Kanalizacija	Rajonas N. Vilnios Gatvė Porto g-vė	Užsakymo № 1175	19 62 m.	Vilnius

Šulinio brėžinys
~~MI:25;~~ MI:50



Altitudės

Dangtis	Grioveliai		Vamzdis	
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №
164.55	161.27	161.26		

PRIRIŠIMAS

163 ← 2 — o — 1 → 181 Porto g-vė

x = 3542,79
y = 1483,31

APRAŠYMAS

Šulinio medžiaga ir stovis

Dangtis spiralinis
Sienos betono
Dugnas betono
Lipynės 70
Esamo vandens kiekis nėra
Esamų dujų kiekis nėra
Šulinys pastatytas 19 62 m.

VAMZDŽIAI

Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
200	ker	200	ker.				

Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius

Objektas: Vilnius, Molėtos Porto Lopopr. ir posi. ū. modernizavimas

Invent. №	Sk. viršininkas		
	Sk. vyr. inžinierius		
Data	Vykdė	Stuoronavičius	
	Braižė		
1962.XI.15	Tikrino		

Laikraščių ir žurnalų leid. sp. Užs. Nr. 4896.1.60.3000