

gek. kaval. Nr. (8) 161 KORTELĖ 7289


([renginio pavadinimas]) (abrise) (plane) Planšeto nomenkl.

1973 Dulbuvos JCHW


([renginio pastatymo metal]) (Miestas) (Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	lyz	600		167.00
Žemė				167.00
Sienos	sem			
Dugnas	sem	1000		

Lipynės ... 8 ...

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2/0153

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1973.m. ... 10 ... mėn. 8.d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzžiai	Nr. 1	a/p	300	Viršus	335	163.65
	Nr. 2	a/p	300	Viršus	335	163.65
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		