

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 10/11



Город Н. Вильня

Номенклатура
планшета

4292

Дело №


1960 г

Чертеж колодца
М 1:25

Отметки

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
145.68		142.38		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и мат.

Крышка чугунная

Стены бет.

Дно земл.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства

Труба

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.

Институт проектирования промышленного строительства

Отдел изысканий

Объект Тапографические изыскания завод "Нерис"

Инв. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы	Яненас	
	Изыскатель	Галинтавский	
Дата	Копировал	Свигарите	
1961.	Проверил	Одмините	