ITI Nr. 91[8]

Vandentiekis (Komunikacija) | kameros (Įrenginio pavadinimas) | Nr.(__) 11 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Gerovės (Gatvė) | 4294 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



x = 22259,32

y = 38275,47

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			157,13
Žemė				0,30		156,83
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	2,25x2,90	3,66		153,47
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	400	Viršus	3,10	154,03
				Apačia		
	Nr. 2	pl.	400	Viršus	3,10	154,03
				Apačia		
	Nr. 3	pl.	200	Viršus	3,00	154,13
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės MET. 7 (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos PATIKRINTA 2003 11 [illegible]

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. PI-2067a

Sudarė [illegible] (parašas) Balkauskas (pavardė)

Patikrino [illegible] (parašas) Kamarauskas (pavardė)

1989 m. 06 mėn. 19 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)