




<u>Водопровод</u> (Komunikacija) <u>Н. Вульня</u> (Miestas)		(Irenginio pavadinimas) <u>Гаровес</u> (Gatvė)		Nr. (<u>30</u>) <u>201</u> KORTELE <u>4298</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis 		Horizontalinis 				
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>3</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ryz.</u>	<u>650</u>		<u>166.98</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet.</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1500</u>	<u>1.67</u>	<u>165.31</u>	 1983. I. 12. ... Patiškino <u>...</u>
Vamzdis	Nr. 1	<u>ryz.</u>	<u>65</u>	Viršus <u>1.33</u> Apačia	<u>165.65</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3.2.2.2.</u> Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 197.0 m. ... VIII ... mėn. 8. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	"	<u>65</u>	Viršus <u>1.33</u> Apačia	<u>165.65</u>	
	Nr. 3	"	<u>65</u>	Viršus <u>1.33</u> Apačia	<u>165.65</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		