



F. Kanalizacija
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Įrenginio pavadinimas)
Pramonis
(Gatvė)

Nr. (5) 72 **KORTELE**
437A
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖZINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės <u>Kapė: 03</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		144,53	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	270 x 380	3,65	140,88	
Vamzčiai	Nr. 1	bet	400 x 300	Viršus Apačia	3,34 144,19	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	400 x 300	Viršus Apačia	3,36 144,17	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01.2... 8006</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>P. K...</u> <u>M. K...</u> (parašas) (parašas)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>P. K...</u> <u>M. K...</u> (parašas) (parašas)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1994 m. ... 08 ... mėn. P. K.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)