




F. Kanalizacija Šulinys Nr. (8) 83 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Pramonės 1371
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .Kapsčiai... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Med	300		142,34	Ar yra vandens? .479...
Žemė		Gr				Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos .užkristas...
Dugnas		bet	3,00			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia	3,85 138,49	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-8006...
	Nr. 2	kur	200	Viršus Apačia	4,35 137,99	
	Nr. 3	pl	80	Viršus Apačia	2,80 139,54	
	Nr. 4	pl	80	Viršus Apačia	2,80 139,54	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė						P. Jankauskas (parašas) (pavardė)
Patikrino						P. Jankauskas (parašas) (pavardė)
1994 m. ... 02 ... mėn. ... d.						(Inginio tyrinėjimo data)