

F. Kanalizacija
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Sulinys
(Irenginio pavadinimas)
Dramonės
(Gatvė)

Nr. (7) 89 KORTELE
4371
(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . <u>Kopė 107</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Kot</u>	<u>650</u>		<u>113,95</u>	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Žemė	<u>Ga</u>				Ar yra dujų?
Sienos	<u>BeT</u>				Pastabos
Dugnas	<u>BeT</u>	<u>1,50</u>	<u>4,15</u>	<u>139,80</u>	
Vamzčiai	Nr. 1	<u>pl</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2,54</u> Apačia <u>141,41</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>DI. 2. 8006</u> Sudarė <u>Platys</u> <u>Monikas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Janina Kriščiūnė</u> (parašas) (pavardė) 1996. m. mėn. <u>12</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>alic</u>	<u>300</u>	Viršus Apačia <u>262</u> <u>141,35</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	