


15-

Grež Nr 8

ITI Nr. 91⁸


Vandentiekis kameros Nr. () 291 KORTELĖ
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
 Vilnius N. Vilnios vanden. 4372
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

A x 23436,79
 y 39333,53
 B x 23438,29
 y 39333,33



Užtamponuotas

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		B 141,14	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	141,14	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2,00x3,00	2,45	138,69	Pastabos A. 141,14
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 150	Viršus 1,69	139,45	
	Nr. 2	pl 150	Viršus 1,69	139,45	
	Nr. 3	elek. kab.	Viršus 0,85	140,29	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-42567.
					Sudarė L. Krukonskyj.
					Patikrinė J. Zaksas
					197... m. mėn 15. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)