

Grež Nr: 19


ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis kameros Nr. () 292 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius N. Vilnios vand. 4372
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



X 23454,42

Y 39330,46

N/W
užtampavimas



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		141,18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	141,18	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.				Pastabos <u>Užtampavimas</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl.</u>	<u>150</u>	Viršus	<u>Pilnas siurkštus</u>
	Nr. 2			Apačia	<u>be dangčio</u>
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr. <u>01.42.561.</u>
					Sudarė <u>J. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>A. J. A.</u> (parašas) (pavardė)
					197... m. ... R. 3. ... mėn. ... d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)