

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. () <u>192</u>		KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas) <u>PRAHONĖS</u> (Gatvė)		<u>4373</u> (Planšeto nomenklatūra)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .K.O.P.E.T. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		138.74	Ar yra vandens? .YRA...
Žemė				0	138.74	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	2800 x 2600	2.64	136.10	DUGNĖS UŽNEŠTAS
Vamzdžiai	Nr. 1	PLIEN	300	Viršus 2.36 Apačia 2.36	136.38	... ŽEMĖMIS
	Nr. 2	KET	300	Viršus 2.36 Apačia 2.36	136.38	
	Nr. 3	PLIEN	300	Viršus 2.36 Apačia 2.36	136.38	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"		
Filialas "TOPOGRAFIJA"		
Objekto Nr. <u>01.2.11355</u>		
Sudarė	<u>21/05</u>	SAVICIUS (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u>	PASVICKIUS (parašas) (pavardė)
2003 m. ... 14 ... mėn. ... d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		