

- 23 -

ITI Nr. 91⁸

Vanden tiekis kameros Nr. () 72 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius W. Vilnius vand. 4375
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PROVAIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




Horizontalinis



$$x = 23314.54$$

$$y = 39322.00$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dengtis	ket.	650		139,45	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,10 x 2,20	2,05	137,40	Pastabos <u>Užpildytas</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 200	Viršus Apačia		
	Nr. 2	ket 300	Viršus Apačia		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	pl 150	Viršus Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4	ket 200	Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-42.564</u>
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> <u>Krickaitis</u>
	Nr. 6		Viršus Apačia		(parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u>
					(parašas) (pavardė)
					200 <u>6</u> m. ... <u>23</u> mėn. <u>15 d.</u>
					(Inginio tyrinėjimo data)