

Vandentiekis kameros

Nr. (6) 52 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

N. Vilnios vandenv.
(Gatvė)



4376
(Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		140.83	
Žemė			0.00	140.83	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.20 x 2.00	1.99	138.84	Pastabos Nr. 01-12561 2.20, 2.3, 1.5, 7.4
Vamzdžiai	Nr. 1	ket. 200	Viršus 1.49	139.34	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket. 200	Viršus 1.49	139.34	
	Nr. 3	plien 150	Viršus 1.52	139.34	Objekto Nr. 4-3/3104...
	Nr. 4	plien 150	Viršus 1.52	139.34	
	Nr. 5		Viršus		Sudarė <u>Boelagob</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		Patikrino <u>Boelagob</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
			Viršus		1975 m. mėn. 23 d.
			Apačia		(Inžinierio tyrinėjimo data)