

-69-

Gręz Nr 23

ITI Nr. 91

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kameras
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (27) 31 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Ryky
(Gatvė)

4387
(Planšetų nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

A X=23121,98
Y=39756,55
B X=23123,22
Y=39758,58

Nr 01-42561

2004.03.15

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ...
Dangtis	Ket	650		145,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	Ga		0,00	145,76	Ar yra vandens?
Sienos	Bet				Ar yra dujų?
Dugnas	Bet	400, 250	3,25	142,51	Pastabos B-145,76
Vamzdžiai	Nr. 1	alc	100	Viršus 0,95 Apačia 144,81	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2,52 Apačia 143,24	
	Nr. 3	alc	100	Viršus 0,69 Apačia 145,07	
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia 3,30 142,46	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-6076
					Sudarė P. ... (parašas) (pavardė)
					Patikrino P. ... (parašas) (pavardė)
					1992 m. ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)

1021