

-82-

Vandentiekis kameros Nr. (1) 113 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Rity
(Miestas) (Gatvė) 4388
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

x | 22998,64 1
y | 40054,89

obj: NV 01-42561
2004.03.15 JTB

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		146,27	
Žemė			0,00	146,27	Ar yra vandens? y...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2,40 x 2,56	2,84	143,43	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	ket 400	Viršus 2,13	144,14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-6076 Sudarė P. Vainas (parašas) (pavardė) Patikrino G. Geras (parašas) (pavardė) 1998. m. mėn. 28 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket 400	Viršus 2,13	144,14	
	Nr. 3		Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Apačia		