

Grež Nr 29

ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis

kameros

Nr. () 151

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Rytų

4388

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



A $x=22997,12$
 $y=39985,43$

B $x=22994,65$
 $y=39986,04$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... kopek (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145,81	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	145,81	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabas B. = 145,81
Dugnas	bet.	2,60 x 3,90	3,37	142,41	
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c 2x100	Viršus Apačia	1,20 144,61	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	pl. 150	Viršus Apačia	2,70 143,11	
	Nr. 3	ket 100	Viršus Apačia	3,77 142,04	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Objekto Nr. 01-125,61
					Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
					197... m... d. (renginio tyrinėjimo data)