

112

4726

Форма № 5

№№ кол. <i>1/1</i>	Сеть водопровода	Улица <i>Vingis parkas</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А		
		крышки	дна	трубы		
		105.06	102.91	103.10		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.	<i>Тройник фланец</i>	$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетн.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=25$ чуг. жел.	<i>Загв. бот. фланец</i>	$d=25$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун. жел. <i>5</i>					
Год строит.	19 <i>60</i>	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды	<i>нет</i>					
Налич. газа	<i>нет</i>	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
15. VII. 60	Исполнитель	<i>М. М. М.</i>				
Дата	Чертил					
	Проверил					