

113

4726

Форма № 4

№№ кол. 17

Сеть: Канализации



Улица

Vingis parkas

№№ заказа

Год 19 60


г. Вильнюс

Чертеж колодца
М 1:25; 1:50

Отметки

Крышки	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.83	103.45	103.45	103.50	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды нет

Наличие газа нет

Год строительства 1960

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	асб	150	асб	150	асб		

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект

Инв. №

Нач. произв. груп.

Рук спец. бригады

Дата

Исполнитель

Чертил

Проверил

60. VII. 60