

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>KAMERA</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>166</u>	<u>KORTELE</u>
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>VINGIO PARKAS</u> (Gatvė)		<u>4726</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>KOPĖTĖLĖS</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	600		104.37	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		BET				Pastabos
Dugnas		BET	2.00 x 3.00	2.64	101.73	
Vandžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 2.30 Apačia	102.07	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>202-369.5</u>
	Nr. 2	KET	100	Viršus 2.30 Apačia	102.07	
	Nr. 3	KET	60	Viršus 2.30 Apačia	102.07	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Sudarė <u>11/01/17</u> SAUIGIRAS	Patikrino <u>11/01/17</u> PAUKŠTIS	197 <u>25</u> m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
----------------------------------	------------------------------------	---

Sp. ITI 15000 181-78