

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>11</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>VINGIO PARKAS</u> (Gatvė)		<u>4729</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIUOVIAI (Maitinimo duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		104.32	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	104.32	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	160 x 241	2.30	102.02	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus Apačia	1.90 102.42	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-1108 Sudarė <u>[signature]</u> MISURKA (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> JASURKOVICUS (parašas) (pavardė) 2003 m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KET	100	Viršus Apačia	1.90 102.42	
	Nr. 3	PE	110	Viršus Apačia	1.90 102.42	
	Nr. 4	PE	110	Viršus Apačia	1.90 102.42	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		