

<u>FEL. KANAL.</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINIO</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>43</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>VINGIO PARKAS</u> (Gatvė)		<u>4729</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	600		103,56	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos <u>A</u> 103,55
Dūgnas	BET	500 5,50	1,97	101,59	
Vamzdžiai	Nr. 1	MET	150	Viršus Apačia 1,05 102,51	
	Nr. 2			Viršus Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-36.93.</u> Sudarė <u>V. Janas</u> KAVICKAS (parašas) (pavardė) Patikrino <u>GP</u> PAUKŠTYS (parašas) (pavardė) 19 <u>85</u> m. mėn. <u>13</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Sp. ITI 15000 181-78