


№№ кол. 64	Сеть водопровода	Улица <i>Ungio parka</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА		
		крышки	дна	трубы		
		106.37	105.87	105.97		
ОПИСАНИЕ						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=25$ чуг. жел.	<i>Загр. панч</i>	$d=25$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун. жел. —					
Год строит.	19 <i>60</i>	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	<i>нет</i>					
Налич. газа	<i>нет</i>	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
60.41.15	Исполнитель	<i>Кистин</i>				
Дата	Чертил					
	Проверил					