

145

4734

Форма № 5

№№ кол. 59	Сеть водопровода	Улица <i>Vingis parkas</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс		
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			П Р И В Я З К А		
		крышки	дна	трубы			
		106.99	105.99	106.27			
		О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=50$ чуг. жел.	<i>Загр. пань</i>	$d=50$ Р. Ф.	Новый $H=$	
Стены	Кирпич. бетон.						
Дно	Бетон	Подкл.	$d=50$ чуг. жел.	<i>Пирог расгуб.</i>	$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$	
Скобы	Чугун. жел.						
Год строит.	19 <i>60</i>	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$	
Налич. воды	<i>нет</i>						
Налич. газа	<i>нет</i>	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.	
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Объект							
Инв. № <i>60.01.5</i> Дата	Нач. произв. груп.						
	Рук. спец. бригад						
	Исполнитель		<i>Вильнюс</i>				
	Чертил						
		Проверил					