



№№ кол. 58	Сеть водопровода	Улица <i>Vingio parkas</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			П Р И В Я З К А	
		крышки	дна	трубы		
		106.90	106.40	106.50		
		О П И С А Н И Е				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 25$ чуг. жел.	Заглуб. глуб.	$d =$ Р. Ф.	Новый H =
Стены	Кирпич. бет. н.		Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Дно	Бетон	Разводящая		$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Скобы	Чугун. жел. —		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Год строит.	19 <i>60</i>					
Налич. воды	<i>нет</i>					
Налич. газа	<i>нет</i>					
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект						
Инв. №	Нач. произв. групп.					
60.11.15	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель					
	Чертил					
	Проверил					