



№№ кол. 57	Сеть водопровода	Улица <i>Vingis parkas</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:25		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		крышки	дна	трубы		
		106.97	106.47	106.57		
		ОПИСАНИЕ				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=25$ чуг. жел.	<i>Зав. манж.</i>	$d=$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун. жел. —					
Год стронт.	19 <i>60</i>	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	<i>нет</i>					
Налич. газа	<i>нет</i>	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект						
Инв. № <i>60/11.15</i> Дата		Нач. произв. групп.		<i>Д. Шиня</i>		
		Рук. спец. бригад				
		Исполнитель				
		Чертил				
		Проверил				