


№№ кол. 44	Сеть водопровода	Улица <i>Дарю, Вилне</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А	
		крышки	дна	трубы	
		106 89	106.39	106.44	
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.
Крышки	<i>Чугун</i>	Магистр.	$d = 0.25$ чуг. жел.		$d = 0.25$ Р. Ф.
Стены	<i>Кирпич, бетон.</i>				
Дно	Бетон	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Скобы	<i>Чугун, жел.</i>				
Год строит.	19 <i>60</i>	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Налич. воды	<i>КС</i>				
Налич. газа	<i>КС</i>	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ					
Объект					
Инв. №	Нач. произв. групп.				
	Рук. спец. бригад				
	Исполнитель				
	Чертил				
Дата	19 <i>60</i>		Проверил		