




№№ кол 45	Сеть водопровода	Улица <i>Парк Вильнюс</i>	№№ заказа	Год 19 60	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		крышки	дна	трубы		
 		107.11	106.61	106.66		
		ОПИСАНИЕ				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	<i>Чугун дроб.</i>	Магистр.	$d=26$ чуг. жел.		$d=26$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон					
Скобы	<i>Чугун жел.</i>	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=
Год строит.	19 60					
Налич. воды	<i>к.с.</i>	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. газа	<i>к.с.</i>					
		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Парк Вильнюс</i>						
Инв. №		Нач. произв. груп.				
		Рук. спец. бригад				
Дата <i>3/11/60</i>		Исполнитель				
		Чертиль				
		Проверил				