


F.kanalizac. Nr. (2) 73 KORTELE		4739
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1974	Vilnius	Čiurlionis
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PIOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	betonas	640		118,89
Zemė	grunto		0	118,89
Sienos	betono			
Dugnas	betono	1000	3,48	115,41

Lipynės 9... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..

Ar yra dujų? nėra.

INŽINERINIŲ TYRINIŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0718

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. XII mėn. 18 d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzožiai

Nr. 1	betonas	150	Viršus Apačia	3,56	115,33
Nr. 2	betonas	150	Viršus Apačia	3,58	115,31
Nr. 3			Viršus Apačia		
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		