

-16-

Grež. Nr. 11

ITI Nr. 91⁸



Vandentiekis kameros Nr. () 121 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Vingio parkas 4755
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



B X 6060714,43
y 579509,70



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kopė</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		A 90,80	Ar yra vandens?
Žemė			B	90,96	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>Užbaigta</u>
Dūgnas	bet.	264x4,90	376	87,04	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	400	Viršus 2,86 87,94	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01-42282</u> Sudarė <u>J. Krutavskij</u> (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>.....</u> (parašas) (pavardė) 2003 m. mėn. B. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl.	300	Viršus 2,90 87,90	
	Nr. 3	elek. kab.		Viršus 2,86 87,94	
	Nr. 4	elek. kab.		Viršus 1,85 88,95	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	