



Vandentiekis kameros Nr. () 142 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Vingio parkas 4755
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės mat. kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		105,41	
Žemė			0,00	105,41	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	3,17x3,00	2,93	102,48	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plien 500	Viršus Apačia	2,00 103,41	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 4755 Sudarė <u>Antanas Krutkovskij</u> (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>Antanas Krutkovskij</u> (parašas) (pavardė) 2003 m. 05. 13. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plien 500	Viršus Apačia	2,00 103,41	
	Nr. 3	plien 500	Viršus Apačia	2,00 103,41	
	Nr. 4	plien 100	Viršus Apačia	2,05 103,36	
	Nr. 5	PVC 75	Viršus Apačia	1,30 104,11	
	Nr. 6	PE 40	Viršus Apačia	1,30 104,11	
	Nr. 7	PE 40	Viršus Apačia	1,63 103,78	

1178 PVC 75 199 103,49