



Vandentielis kameros Nr. () 221 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Vingio parkas 4755
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$B = X 6060621,67$
 $Y 579505,98$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. ko. p. (Medžiaga, kiekis)
Dėgtis	ket.	650		A 90,28	Ar yra vandens?
žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos B. 90,30 C. 90,32
Dūgnas	bet.	2,50 3,35	3,23	87,05
Vamzčiai	Nr. 1	pl. 300	Viršus Apačia	2,27 88,01	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 61-42281. Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrinė [Signature] (parašas) (pavardė) 2003 m. 05 mėn. 13 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl. 300	Viršus Apačia	2,27 88,01	
	Nr. 3	pl. 150	Viršus Apačia	1,96 88,32	
	Nr. 4	el. kab. N/V	Viršus Apačia	0,95 89,33	
	Nr. 5	-14 N/V	Viršus Apačia	1,35 88,93	
	Nr. 6	+ N/V	Viršus Apačia	1,05 89,23	
	Nr. 7		Viršus Apačia		

Užbetonotas