

-45-

Grež Nr 13


ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis kameros Nr. () 233 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Vingio parkas 4755
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



B X 6060648,24
 Y 579536,22



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		A 92,67	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			B	92,65	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	3,78 x 2,56	3,13	89,54	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	ket 300	Viršus 2,43	90,24	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	elek. kabel	Viršus 1,53	91,14	
	Nr. 3	pl. 200	Viršus 2,36	90,31	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Objekto Nr. 01-42-282
					Sudarė
					Patikrino
					2003 m. ... R. S. ... mėn. 13. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)