

- 14 -

Greš. Nr. 10

ITI Nr. 91<sup>8</sup>



Vandentiekis kameros Nr. ( ) 82 KORTELE  
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)  
Vilnius Vingio Parkas 4755  
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras   | Atstumas nuo dangčio | Altitudės | Lipynės .....<br>(Medžiaga, kiekis) |
|-------------|----------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|
| Dangtis     | ket.     | 650         |                      | 105,00    | Ar yra vandens? .....               |
| Žemė        |          |             | 0,00                 | 105,00    | Ar yra dujų? .....                  |
| Sienos      | bet.     |             |                      |           | Pastabos 6.10.4.98.....             |
| Dūgnas      | bet.     | 2,10 x 3,12 | 2,24                 | 102,76    | .....                               |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | pl. 300     | Viršus 1,50          | 103,50    | .....                               |
|             | Nr. 2    | pl. 200     | Viršus 1,55          | 103,45    | UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"      |
|             | Nr. 3    | el. kab.    | Viršus 0,77          | 104,23    | Filialas "TOPOGRAFIJA"              |
|             | Nr. 4    | -11-        | Viršus 0,65          | 104,35    | Objekto Nr. 01.42282...             |
|             | Nr. 5    | -11-        | Viršus 0,65          | 104,35    | Sudarė .....                        |
|             | Nr. 6    |             | Viršus               |           | Patikrino .....                     |
|             | Nr. 7    |             | Viršus               |           | 2003 m. ... 0.5. ... mėn. 13 d.     |
|             |          |             | Aprašas              |           | (Inginio tyrinėjimo data)           |