

66-

ITI Nr. 91

Naujontiekis

Nr. (1) ¹⁰⁴214 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Vingio pechos

4756

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .5..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	600		104.14	
Žemė		-		0.00	104.14	Ar yra vandens?
Sienos		plyt				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	2.65	2.53	101.61	Pastabos Nr. 01-42282 ..2003.05.13. Ant
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	400	Viršus 1.83 Apačia	102.31	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-2-3279.....
	Nr. 2	pl	400	Viršus 1.83 Apačia	102.31	
	Nr. 3	pl	400	Viršus 1.83 Apačia	102.31	
	Nr. 4	ket	400	Viršus 1.83 Apačia	102.31	
	Nr. 5	pl.	70	Viršus 1.35 Apačia	102.79	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė Ant Kurkova (parašas) (pavardė)						Patikrino Ant Kurkova (parašas) (pavardė)
1981. m. X. mėn. 13 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)						