

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 69/112



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4759

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.68	104.25	104.25	104.88	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	250	кр	250	кр	100	мет		
Дно <u>кирп. бет.</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы <u>2</u>	Объект <u>1154</u>							
Наличие воды <u>—</u>	Инв. №	Гл. геодезист		Инженер		Парик		
Наличие газа <u>—</u>		Рук. группы		Леонавичус				
Год строительства <u>19</u>	Дата	Исполнитель		Нарушис				
		Чертил		Нарушис				
	1967 г.	Проверил		Нарушис		Парик		