

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 30/113

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4759

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.69	104.40	104.39	105.06	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	250	кыр	250	кыр	150	кыр		
Дно <u>кирп. бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2,	Объект 1157							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Лысенас				
		Рук. группы		Леоновичус				
Наличие газа —	Дата	Исполнитель		Нарушис		Нарушис		
		Чертил		Нарушис		Нарушис		
Год строительства 19	1961 X13	Проверил				Хорош		