

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 74
1151

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4759

Дело №

19__ г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
105.70	104.94	104.93	104.91	107.97

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп.</u> бет.	150	кир.	150	кир.	150	кир.	100	кир.
Дно <u>кирп.</u> бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы —	Объект 1154							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Исчис				
Наличие газа —		Рук. группы		Леонович				
Год строительства 19	Дата 1961 г. 13	Исполнитель		Парусин		Парусин		
		Чертил		Парусин		Парусин		
		Проверил				Парусин		