

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 72/154



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4759

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
105.70	104.21	104.40	105.04	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	200	кп	200	кп	100	мб.		
Дно <u>кирп. бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Левашов		Нарушис		Нарушис
		Рук. группы		Левашов				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Нарушис		Нарушис		Нарушис
		Чертил		Нарушис				
Год строительства 19	1961 X 13	Проверил		Нарушис		Нарушис		Нарушис