

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 84/156


Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4759

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.70		105.11	2/105.14 3/105.15	105.26

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп.</u> бет.								
Дно <u>кирп.</u> <u>бет</u>								
Скобы	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
	Объект 1157							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
Наличие газа		Исполнитель		Чертил				
Год строительства 19		Проверил						