

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

81/

Город

Вильнюс



Номенклатура
планшета

4759

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
105.66	104.55	104.74	104.62	104.61

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	300	кир	300	кир	100	метал	150	метал
Дно <u>кирп. бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 1	Объект 1154							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Земельный				
		Рук. группы		Леонидович				
Наличие газа —	Дата	Исполнитель		Нарушник		Нарушник		
		Чертил		Нарушник		Нарушник		
Год строительства 19	1961 г. 13	Проверил						