

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 89/162



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4759

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №
105,68	104,37	104,33	104,38	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	300	кер	300	кер	450	кер		
Дно <u>кирп. бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2	Объект 1157							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Д. Ненас				
		Рук. группы		Д. Леонавичус				
Наличие газа —	Дата	Исполнитель		Нарумис		С. Яким		
		Чертил		Нарумис		С. Яким		
Год строительства 19	1961 г. 13	Проверил				С. Яким		