

Ремонтные

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 78
164

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4759

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
105,68	104,15	104,11	104,21	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	300	кир	300	кир	150	кир		
Дно <u>кирп. бет.</u>								
Скобы <u>2</u>								
Наличие воды —								
Наличие газа —								
Год строительства 19								

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 1157

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1961 X 13