

Атом

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 83^а/192



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4759

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 7
105.68	104.82	104.77	104.85	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	150	кер	150	кер	100	мет		-
Дно <u>кирп. бет.</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Звезда				
Наличие газа		Рук. группы		Леонавичус				
Год строительства 19	Дата 1961 X 20	Исполнитель		Нарумис		Аномф		
		Чертил		Нарумис		Стеф		
		Проверил				Звезда		