

111

4761

Форма № 5

№№ кол. 86/111 Сеть водопровода		Улица Vingio parkas		№№ заказа	Год 19 60	г. Вильнюс			
Чертеж колодца М 1:50		Отметки крышки dna трубы		ПРИВЯЗКА					
		<table border="1"> <tr> <td>116.28</td> <td>114.08</td> <td>114.94</td> </tr> </table>		116.28	114.08	114.94			
116.28	114.08	114.94							
ОПИСАНИЕ									
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.			
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=50$ чуг. жел.	Тройник фланц.	$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$			
Стены	Кирпич. бетон.		Подкл.		$d=50$ чуг. жел.	Загвоз. фланц.	$d=50$ Р. Ф.	Старый $H=$	
Дно	Бетон	Разводящая		$d=$ чуг. жел.			$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$	
Скобы	Чугун. жел. 2		Подключ.	$d=$ чуг. жел.			$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.	
Год строит.	19 60								
Налич. воды	нет								
Налич. газа	нет								
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ									
Объект									
Инв. № Дата	Нач. произв. груп.								
	Рук. спец. бригад								
	Исполнитель								
	Чертил								
		Проверил							