

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 61/163



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4764

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.97	104.61	104.57		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №		
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены <u>кирп. бет.</u>	150	кер	150	кр	100	МБ			
Дно <u>кирп. бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий		
Скобы <u>2/</u>	Объект								
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Исполнитель		Проверил			
Наличие газа		Рук. группы		Исполнитель					
Год строительства 19	Дата	Чертил		Проверил					