

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 63/165



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4767

Дело № 1961

г. 1961


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105,95	105,10	105,10	105,14	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	150	кер	150	кер	100	мб		
Дно <u>кирп. бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы <u>нет</u>	Объект							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Алексеев				
Наличие газа —		Рук. группы		Александрович				
Год строительства 19	Дата 1961 г. 12	Исполнитель		Нарушие		Нарушие		
		Чертил		Нарушие		Нарушие		
		Проверил		Нарушие		Нарушие		