

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 64/166



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4767

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.91	105.29	105.30		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	150	кер			100	бет.		
Дно <u>кирп. бет.</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы <u>бет.</u>	Объект							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Линкас				
Наличие газа —		Рук. группы		Леснавичус				
Год строительства 19	Дата 1961 г. 11	Исполнитель		Норвичус		Норвичус		
		Чертил		Норвичус		Норвичус		
		Проверил				Норвичус		