

№№ кол. (84) 204	Сеть: Канализации	Улица <i>пр. Красной Армии</i>	№№ заказа	Год 19 <i>62</i>	г. Вильнюс													
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А														
		Крышки	Лотка	Трубы														
			у входа у выхода	подкл. № подкл. №														
		121.42	119.98 119.97															
О П И С А Н И Е																		
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б															
Крышка чугунная			Вход 1			Выход 2			Подкл. № 3			Подкл. №						
			диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
Стены кирп. бет.			150		асб.бет		150		асб.бет		150		чуг.					
Дно кирп. бет.									ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ									
Скобы <i>3шт</i>			Объект <i>Исполнительная съемка 10 квартала</i>															
Наличие воды —			Инв. №		Нач. произв. груп.													
Наличие газа —					Рук спец. бригады													
Год строительства 19 <i>62</i>					Исполнитель													
					Дата													
					Чертил													
					Проверил													